

**Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego  
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Sekcji Gospodarki Transportowej  
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.**

**1. Wykaz zbędnego sprzętu transportowego.**

Lp.	Marka, typ	Przebieg	Rok produkcji	VIN	Uwagi
1	Skoda Fabia	165 293	2002	TMBPH46Y43X045661	

**2. Wykaz zużytego sprzętu transportowego.**

Lp.	Marka, typ	Przebieg	Rok produkcji	VIN	Uwagi
1	Land Rover	385 919	1999	SALLDHM88XA167876	Perforacja ramy, wyeksploatowany układ kierowniczy i elementy zawieszenia.
2	Land Rover	316 826	1999	SALLDVB88XA167486	Perforacja ramy, wycieki oleju.
3	Land Rover	394 314	1999	SALLDHM88XA166667	Perforacja ramy, wycieki oleju, wypracowane elementy zawieszenia.
3	Ford Connect	200 048	2007	WF0HXXTTPH7Y00469	Niesprawny silnik, wypracowane elementy zawieszenia.
4	Arctic	18 718	2008	VADA504AV90X10130	Niesprawny silnik, pęknięta rama.

KIEROWNIK  
Sekcji Gospodarki Transportowej  
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia  
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału  
Straży Granicznej